



Pont de la Casa Nova

Avinyó

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Avinyó
Emplaçament carretera d'Avinyó a Balsareny, a 700 m d'Avinyó (BP-4313)

Coordenades:

Latitud: 41.87326
Longitud: 1.96729
UTM Est (X): 414303
UTM Nord (Y): 4636220

Classificació

Número de fitxa 08012 - 109
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Any 1940-50
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: Si plou, l'aigua es queda en una zona del pont degut a la gran quantitat de fang que hi ha.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Social
Titularitat Pública
Titular: Govern d'Espanya Avda Puerta de Hierro, s.n. 28071 - Madrid
Autoria de la fitxa Marc Cucurella Pinilla
Data de registre de la fitxa: dv., 12/10/2007 - 02:00

Descripció

Pont d'un sol ull en forma de mitja circumferència fet amb carreus de pedra regulars i lligats amb ciment. Per la seva vessant oriental i occidental fa 7,5 m de longitud. Té una amplada de 4 m, mentre que l'altitud total en el seu punt més elevat és d'uns 3 m encara que no es pot apreciar bé degut a la gran quantitat de vegetació. Als laterals de la superfície, just al costat del paviment cimentat, hi ha unes tanques metàl·liques a banda i banda. La volta de l'ull del pont està feta amb una successió de totxanes.

Història

Un dels elements destructius que va aportar la guerra civil a nivell arquitectònic fou la desaparició de la gairebé totalitat dels ponts que hi havia dins el terme municipal d'Avinyó. Aquest problema generà, per tant, que just acabada la guerra, entre els anys 1940 i 1950 es construïssin gran quantitat de ponts, sobretot a la carretera que va cap a Sant Feliu Sasserra. Aquest pont va ser un d'aquests construïts en la postguerra.

Bibliografia

- ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parc Ed.
- TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.

