



Pont de l'Abadal

Avinyó

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Horta d'Avinyó
Emplaçament A 50 m al sud-est de la Masia l'Abadal

Coordenades:

Latitud: 41.8335
Longitud: 1.96848
UTM Est (X): 414349
UTM Nord (Y): 4631804

Classificació

Número de fitxa 08012 - 118
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Any 1940-50
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Social
Titularitat Pública
Titular: Govern d'Espanya Avda Puerta de Hierro, s.n. 28071 - Madrid
Autoria de la fitxa Marc Cucurella Pinilla
Data de registre de la fitxa: dv., 12/10/2007 - 02:00

Descripció

Pont de cinc ulls en forma semicircular sostinguts en dos pilastres de maçoneria concertada amb carreus als extrems. Els extrems de les piles són en forma circular. Fa 68 m de longitud. Té una amplada de 6 m, mentre que l'altitud aproximada és de 6 m. Als laterals de la superfície, just al costat de l'enquitranat recent, hi ha unes tanques metàl·liques de contenció per protegir la circulació. Les voltes del pont són: les tres centrals molt més amples, mentre que a banda i banda d'aquestes tres hi ha dues voltes amb una extensió inferior de proporcions. Mentre que les voltes centrals tenen una amplada de 8 m, les dues laterals tenen 2 m. Entre les voltes més amples i les laterals hi ha uns contraforts per donar estabilitat al conjunt.

Observacions:

En el moment de fer la fitxa vam poder apreciar com s'havia dipositat runam per part de les obres recents que s'havien fet en el traçat a uns 5 m de la zona més septentrional, posant en perill ús dels ulls per poder assumir grans quantitats d'aigua.

Història

Un dels elements destructius que va aportar la guerra civil a nivell arquitectònic fou la desaparició de la gairebé totalitat dels ponts que hi havia dins el terme municipal d'Avinyó. Aquest problema generà, per tant, que just acabada la guerra, entre els anys 1940 i 1950 es construïssin gran quantitat de ponts, sobretot a la carretera que va cap a Sant Feliu Sasserra. Aquest pont va ser un d'aquests construïts en la postguerra. Ha estat reformat molt recentment.

Bibliografia

- ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed.
- TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.

