



Molí escairador de Camprubí

Castell de l'Areny

Ubicació

Comarca:	Berguedà
Lloc/Adreça:	Al sud-est de la masia de Camprubí, a tocar del torrent.
Emplaçament	A la ctra de Castell agafar el camí de Camprubí, es troba sota la masia, a peu del torrent.
Alçada:	918

Coordenades:

Latitud:	42.17755
Longitud:	1.96995
UTM Est (X):	414931
UTM Nord (Y):	4670003

Classificació

Número de fitxa	08057-84
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Contemporani Popular
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Està molt cobert de vegetació i les estructures parcialment enrunades.
Protecció	Inexistent
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08056A003000120000WA
Fitxes associades:	

[Camprubí](#)

Autoria de la fitxa	Sara Simon Vilardaga
Data de registre de la fitxa:	dv., 20/03/2015 - 01:00

Descripció

Les restes estan molt amagades per l'enderroc que les cobreix parcialment, però sobretot per la vegetació que hi ha a l'indret. En la documentació de la masia de Camprubí consta l'existència d'un escairador, segons expliquen veïns de la zona diuen que l'escairador devia ser en aquestes restes. Les estructures observables no permeten aportar gaire dades, ja que es poden veure alguns murs que conformen una construcció de petites mides i en la que s'hi identifica, a la part superior, un forat obrat que sembla que seria per on hi hauria el canal de caiguda de l'aigua per generar la força hidràulica per fer anar la maquinària. Els murs de la construcció són fets de paredat comú amb pedres irregulars i morter; a la part superior hi ha unes parets i pilars fets amb maó massís. A la part inferior de l'estructura hi ha l'espai del cacau, que conformaria la sortida de l'aigua cap al torrent, és cobert en volta de pedres, i al fons s'hi pot identificar l'entrada del canal que connecta amb el clot visible a la part superior de l'estructura.

Observacions:

A poca distància al sud d'aquestes restes d'inicia un planell o camp, amb murs de contenció fets amb pedra seca. Al seu extrem oposat hi ha unes restes de murs que només permeten identificar l'existència d'una construcció, molt enrunada en aquest indret. Es fa difícil saber si aquestes restes tenen relació amb les estructures descrites a l'apartat de descripció i que s'atribueixen al molí escairador. Cal dir però, que a la masia de Camprubí es documenta oralment, l'existència d'una molina o serradora moguda per força hidràulica. Del conjunt de restes que es troben en aquest indret, que han utilitzat l'energia hidràulica, les que estan ubicades a l'entorn d'aquest pla sembla que podrien correspondre a la molina. Dada que no s'ha pogut contrastar però que per la seva disposició semblaria probable. Queda en dubte, si les restes identificades com a escairador, eren destinades realment a aquest ús o es tracta de restes vinculades a la serradora, cal dir que a la zona on hi ha la centraleta elèctrica hi ha una altra petita construcció que podria haver conformat un petit molí, potser l'escairador.

Bibliografia

TREPAT, M. A. (2010): Camprubí. Estudi inèdit.



