



## Santa Justa i Santa Rufina

Fonollosa

### Ubicació

**Comarca:** Bages  
**Lloc/Adreça:** Fonollosa. Mas la Vall s/n (08259 Fonollosa)  
**Emplaçament** Crta. BV3008, al km 15,7 al marge dret de la carretera.

### Coordenades:

**Latitud:** 41.75869  
**Longitud:** 1.65112  
**UTM Est (X):** 387867  
**UTM Nord (Y):** 4623864

### Classificació

**Número de fitxa** 08084-41  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani  
**Segle** XX  
**Estat de conservació** Bo  
**Notes de conservació:** Actualment l'església es troba totalment envoltada de vegetació i esberzers impeding una visió correcta de la capella. Caldria una neteja de l'entorn.

**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Religios  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 0010000009001

### Fitxes associades:

[Mas la Vall](#)

**Autoria de la fitxa** Raquel Valdenebro Manrique  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 10/05/2005 - 02:00

## Descripció

Capella rural ubicada a tocar de la carretera BV3008, al turó anomenat Puig de la Vall, pertanyent al mas La Vall. Es tracta d'un edifici de planta rectangular cobert a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana. L'edifici es troba amb la façana principal encarada a S-O, malgrat que l'accés es realitza mitjançant una petita porta oberta al mig de la façana S. L'edifici es troba construït amb mur de mamposteria irregular, amb les cantonades reforçades amb carreus de més gran tamany. L'aparell és en motls trams inapreciable ja que l'edifici es troba arrebossat amb ciment portland. Exteriorment manca de qualsevol tipus de decoració pictòrica o arquitectònica, a excepció un petit campanar d'espadanya, que presideix la façana principal al S-O. Manca també d'obertures o finestres que permetin la il·luminació interior natural. La porta d'accés -a la façana S- és feta amb una senzilla llinda monolítica i dos brancals també monolítics que destaquen per sobre de l'arrebossat de la paret. El fet d'estar construïda en un talús creat arran de la construcció de la carretera, va obligar a aixecar un petit mur de contenció de terres que en forma de L que baixa fins a la carretera i que protegeix el cantó S-E de l'església, creant un petit pati interior. L'accés a l'interior no ha estat facilitat pels propietaris del mas La Vall, però s'ha pogut esbrinar que es troba enguixat.

### Observacions:

Al mas La Vall es conserven dues figures de Santa Justa i Santa Rufina procedents de l'església.

## Història

Segons informació oral facilitada pel propietari del Mas La Vall, aquesta capella va ser reconstruïda a la dècada del 1910, uns metres més al sud de la capella original, ja que aquesta es trobava en molt mal estat, i es va optar per enderrocar-la aixecant el nou edifici que actualment apreciem. Aquesta notícia no s'ha pogut verificar, ja que no s'han pogut localitzar les restes de l'antiga capella. L'advocació a Santa Justa i Santa Rufina va ser mantinguda. La capella -tant la originària com l'actual- sempre han estat lligades al culte privat dels propietaris del Mas La Vall. Tradicionalment es feien dues misses a l'any.

## Bibliografia

GAVIN J.M. (1979) Inventari d'esglésies. Vol 5. El Bages. Barcelona. Pàgs.75-77. VILA I VILA J.M. (1987) Fonollosa . Història del Bages. Vol I. Pàgs. 275-282.



