



Torre campanar de l'església de Santa Maria de l'Estany

L'Estany

Ubicació

Comarca:	Moianès
Lloc/Adreça:	Nucli urbà. Carrer Verdaguer, 2
Emplaçament	Església de Santa Maria de l'Estany, al centre del nucli urbà.
Alçada:	872

Coordenades:

Latitud:	41.86934
Longitud:	2.1125
UTM Est (X):	426349
UTM Nord (Y):	4635650

Classificació

Número de fitxa	08079 - 95
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Medieval Modern
Segle	XIV-XVII
Any	1684
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BCIN
Europea – Atributs inspire:	National Monument Record – Religios i/o funerari
Observacions protecció:	BCIN 118-MH R-I-510439 3/6/1991
Data aprovació:	dl., 03/06/1991 - 12:00
Número inventari	Si IPA 127
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Religiós

Titularitat Privada
Titular: Bisbat de Vic
Fitxes associades:
[Monestir de Santa Maria de l'Estany](#)
[Església de Santa Maria de l' Estany](#)
Autoria de la fitxa Anna Chàvez Calm - Isidre Pastor Batalla
Data de registre de la fitxa: dv., 15/07/2016 - 02:00

Descripció

Estructura de considerables dimensions, dibuixa una planta rectangular que s'aixeca sobre el cimbori octogonal de la nau de l'església. La part superior presenta quatre senzilles i estretes obertures de forma allargada i rematades amb arc de mig punt. La coberta és de teula àrab resolta a quatre vessants.

Història

L'obra actual data de l'any 1684 moment en què es portà a terme una reforma de l'obra original del campanar, datada en el segle XIV, i que quedà molt afectada com a conseqüència del terratrèmol del segle XV. Es coneix molt bé l'impacte que hi va tenir el terratrèmol de 1448: de resultes d'ell moltes dependències restaren greument afectades, el campanar que s'aixecava sobre el creuer va caure i va fer malbé la volta de la nau, que es va haver de refer. A més, un monjo morí víctima dels enderrocs.



