



Capella de la Mare de Déu del Carme

Muntanyola

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Mas la Roca. El Castell de Muntanyola
Emplaçament Dependències del Mas La Roca, s/n. Trencant senyalitzat a BV-4317. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

Latitud: 41.88452
Longitud: 2.16771
UTM Est (X): 430947
UTM Nord (Y): 4637290

Classificació

Número de fitxa 08129-118
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Medieval Modern Contemporani
Segle XIV-XIX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Restringit
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 002A00007

Fitxes associades:

[La Roca](#)

[El Molí de la Roca](#)

[Font de la Roca](#)

Autoria de la fitxa Anna M. Gómez Bach

Data de registre de la fitxa: dc., 25/10/2006 - 02:00

Descripció

Capella situada en una habitació interior del mas. Aquest espai es troba obert a la sala principal del gran mas la Roca, i l'accés es realitza per una porta rectangular coronada amb brancals i llindes formats per pedres de grans dimensions i ben treballades i que corresponen a la reforma que tingué el mas després de la repressió de la guerra del Francès el 1808. Tota aquesta planta del mas fou reedificada de nou, com consta en nombroses llindes inscrites de la sala. La capella està formada per una petita estança rectangular d'escasses dimensions, on es guarden diversos elements litúrgics i un petit altaret dedicat a la Mare de Déu del Carme. L'habitació només té una petita obertura rectangular a mode de finestra i no contempla cap element ornamental ni en el sostre ni en la resta de l'habitació.

Història

Capella que fou bastida i planificada després de la Guerra del Francès, al 1808, quan s'iniciaren les obres de reforma del mas la Roca, després d'un important incendi que patí aquest conjunt arquitectònic a causa d'un atac francès. Segurament, el mas la Roca hauria tingut abans una capella o oratori en les seves estances o en un edifici annex; si era així, aquest no es conserva a l'actualitat. Sembla lògic pensar també que les dependències cremades albergaven aquest espai que fou reedificat de nou a partir de 1808. Com s'ha assenyalat, la capella no presenta cap element arquitectònic significatiu, i està formada per una petita estança rectangular on es disposa l'altar. El masover ens va ressenyar que la capella havia estat víctima de més d'un espoli, i que part del material litúrgic havia estat robat a finals de segle XX.

Bibliografia

GAVIN, J.M. (1984). "La Mare de Déu del Carme, os. 205" Inventari d'esglésies. Osona. n.15. Arxiu Gavin. Barcelona: 93.

