



Pou del Dalmau

Muntanyola

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Castell de Muntanyola
Emplaçament: Mas Dalmau s/n. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

Latitud: 41.8995
Longitud: 2.17507
UTM Est (X): 431574
UTM Nord (Y): 4638947

Classificació

Número de fitxa: 08129-148
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Element arquitectònic
Estil / època: Modern Contemporani
Segle: XIV-XX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat: Privada
Titular: Ref. cad.: 002A00003
Fitxes associades:

[Dalmau](#)

[L'Arissa](#)

Autor de la fitxa: Anna M. Gómez Bach
Data de registre de la fitxa: dl., 12/03/2007 - 01:00

Descripció

Pou de planta circular, que amida 1'2 m de diàmetre interior, 4 m de perímetre exterior, i les parets exteriors tenen una alçada de 1'7 m. Es troba cobert amb una teulada realitzada a partir de l'aproximació de filades en pedra. El material de construcció és pedra del país i trossos de teules, units amb morter de calç. L'obertura és feta de fusta, té una alçada d'1m i

una amplada de 65 cm. Aquest element és actualment emprat pels propietaris del mas Dalmau, per abastir d'aigua a la propietat, junt a la bassa i un pou interior.

Observacions:

El pou es troba darrera la casa, a la zona nord-est, sota un talús i prop d'uns camps de pastures situats al costat dels jardins del mateix mas.

Història

Estructura associada a l'abastiment d'aigua de la propietat del mas el Dalmau. Es tracta d'un pou que presenta una factura recent, però que reemplaça un altre que hi havia al mateix indret. Es desconeix el moment de la seva construcció, tot i que aquesta es pot adscriure a l'època baixmedieval, ja que el mas Dalmau és un dels antics masos del terme de Muntanyola. La reparació que es pot apreciar actualment ha estat feta a inicis de segle XXI pels mateixos amos del mas.

