



## Casa al Carme

Figaró-Montmany

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Oriental  
**Lloc/Adreça:** Nucli del Figaró  
**Emplaçament** Camí de la Font d'en Llanes a la Cova del Carme.

### Coordenades:

**Latitud:** 41.71815  
**Longitud:** 2.27592  
**UTM Est (X):** 439769  
**UTM Nord (Y):** 4618737

### Classificació

**Número de fitxa** 08134-214  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XX  
**Estat de conservació** Regular  
**Notes de conservació:** Molt reformada  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Difícil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 49205DG3199N  
**Autoria de la fitxa** Anna M. Gómez Bach  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 31/01/2005 - 00:00

### Descripció

Edifici de planta baixa construït al peu del camí que porta a la Cova del Carme. Tot i que bona part de la coberta es troba perduda aquesta era a doble vessant i orientada d'est a oest, de teula aràbiga i carener paral·lel a la façana principal. En aquesta planta baixa es conserva la distribució interior original amb la presència de la cuina, el menjador i diverses estances i habitacions amb restes de la pintura i l'arrebossat. Les obertures estan obertes a la façana principal i aquestes han estat espoliades, resten dues portes petites obertes al mur original; on al costat, hi havia una porta antiga ara reconvertida en finestra i actualment espoliada. Tota l'estructura està arrebossada i llinda i el brancal del costat nord encara podrien conservar-se sota l'arrebossat del mur actual. Té una altra finestra al tram sud de la façana que podria haver estat una porta petita; conserva els brancals de pedra. Tota l'estructura es troba parcialment semi excavada sota l'actual camí i just davant de la casa hi ha un pou o cisterna tapat a mode de dipòsit.

## **Història**

Casa construïda durant el segon terç del segle XX. La gent d'uns 40 anys del municipi la recorda habitada i en ple funcionament. Al estar situada al peu del camí a la Cova del Carme, la zona era força coneguda i concorreguda pels diversos habitants del Figaró. Tot i que la factura és d'època contemporània s'ha perdut la coberta i part de les obertures han estat espoliada, resta però dempeus la cuina econòmica i una llar de foc; així com la distribució interna de l'edifici i alguns objectes isolats. Aquesta hauria funcionat com habitatge familiar i petita explotació agrícola. A prop s'observen alguns camps i horts abandonats, i les restes d'un cobert i altres edificis annexes. Per diversos motius, la casa es va deshabitar als anys 70 del mateix segle XX i actualment es troba en estat de semi ruïna i s'està perdent de la memòria col·lectiva de les futures generacions.

