



Molí de Vila-rasa

Sant Boi de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector oest del terme municipal
Emplaçament A 1700 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 12'650

Coordenades:

Latitud: 42.04423
Longitud: 2.13537
UTM Est (X): 428443
UTM Nord (Y): 4655049

Classificació

Número de fitxa 08201 - 36
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVIII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: L'edifici es troba cobert de vegetació, i bona part de la teulada i de l'embigat interior han cedit.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 011A09005
Fitxes associades:
[Vila-rasa](#)
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dj., 25/09/2008 - 02:00

Descripció

El molí de Vila-rasa està situat en un punt enclotat a tocar del rec de Vila-rasa, al sud-est de la masia de Vila-rasa i en un petit pla actualment ocupat per densa vegetació uns metres al sud d'un dels pantans de Vila-rasa.

Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions bastit amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats i amb cantonades diferenciades amb carreus treballats. Consta de planta baixa, primer pis i golfes i està coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, tot i que bona part d'aquesta s'ha ensorrat a l'interior de l'edifici amb part de l'embigat interior.

L'edifici es troba completament cobert de vegetació i únicament s'intueixen algunes obertures entre la vegetació, emmarcades en alguns casos amb pedra treballada i llinda de fusta i en altres amb maó. També s'observa, a la façana oest i en un nivell inferior, el carcabà del molí, bastit amb volta d'arc rebaixat de lloses a plec de llibre. A escassos metres de l'edifici es conserva un petit pont de pedra que permet creuar el rec de Vila-rasa.

