



Molí Gallardes

Sant Martí de Tous

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Cal Gallardes. A l'oest del nucli urbà.
Emplaçament	Ctra de Bellprat, trencar cap a Cal Gallardes. Situat a la zona boscosa al sud de la masia.
Alçada:	518

Coordenades:

Latitud:	41.55724
Longitud:	1.48191
UTM Est (X):	373406
UTM Nord (Y):	4601732

Classificació

Número de fitxa	08226-125
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Any	1823
Autoria de l'element:	Joan Casan
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Coberta inexistent, algunes parets caigudes i cobert de vegetació.
Protecció	Inexistent
Número inventari	IPAC 40778
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08226A010000120000AW
Autoria de la fitxa	Núria Cabañas

Descripció

L'edifici del molí de Gallardes es troba situat en una zona de bosc sota la masia Gallardes, en un punt on conflueixen la riera de la Goda amb el torrent de d'Infern. L'edifici fou construït l'any 1823 i va estar en funcionament fins l'any 1912.

Actualment del molí fariner de Gallardes, de planta quadrangular, s'hi accedia per la façana est. El portal d'accés és d'arc de mig punt adovellat i sobre el qual s'hi col·locar una biga de fusta, dona accés a la sala de moles. Tant de la sala de moles com del portal adovellat només n'és visible una part superior, ja que la resta es troba colgada per vegetació. A la paret nord, per l'interior s'aprecien els forats de l'embigat que separava la sala de moles del primer pis. El parament dels murs és de pedra arenisca lligada amb argamassa, excepte algunes zones on també hi ha maons, fruit de posteriors refraccions.

A la part posterior de l'edifici s'hi conserven les parets de pedra de la bassa, realitzades amb carreus de pedra ben escairats lligats amb argamassa. El pou de pressió estaria situat a la paret est de la bassa.

Actualment es troba plena de vegetació. La bassa, mitjançant el rec, recollia les aigües provinents de la riera de la Goda amb el torrent de d'Infern.

Aproximadament a sis metres de la façana est del molí es documenta la part superior d'una obertura en arc de mig punt de petites dimensions que correspondria a l'obertura de la sortida de l'aigua del carcabà.

Malgrat tot, es troba coberta de vegetació.

Història

El molí fariner de Cal Gallardes va tenir activitat des de l'any 1823 fins l'any 1912 amb diverses refraccions com la que es documenta l'any 1889 amb la compra d'una "llimpia".

Segons documentació pairal de la masia de Cal Gallardes, la maquinària de les moles la va instal·lar Ton Fitarol, mestre de molins i la construcció del molí va ser feta per Joan Casan i els seus dos fills de Prats de Rei i l'any 1843 van haver de reparar les rescloses Francesc Morros i Anton Cuat.

Entre els anys 1941 i 1946 la turbina del molí de Can Gallardes es va incorporar al mecanisme del molí de dalt de Tous.

Bibliografia

AAVV. (2003): Tous, mil anys d'història. Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1981. Editorial Claret, Sau.

Catàleg de béns protegits per al POUM de de Sant Martí de Tous. Ajuntament de Sant Martí de Tous. Febrer de 2012.

