



Molí de les Vinyes

Argençola

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Argençola
Emplaçament	Camí d'Argençola a Carbassí. Es troba indicat en el camí. A uns 700 metres d'Argençola.
Alçada:	612

Coordenades:

Latitud:	41.60205
Longitud:	1.43512
UTM Est (X):	369594
UTM Nord (Y):	4606776

Classificació

Número de fitxa	08008 - 5
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Contemporani
Segle	XVI
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	Ha estat restaurada respectant tots els elements d'interès de l'edifici. Tant el forn, com el cup, s'han restaurat de manera que representés l'original, tot i que aquests es trobaven ensorrats.

Protecció	Inexistent
Número inventari	IPA: 26408

Generalitat i altres inventaris

Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	08008A012000160000IX
Autoria de la fitxa	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.

Descripció

Conjunt arquitectònic format, per l'edifici original, que tenia funció de molí, així com diferents ampliacions i edificis complementaris que configuren l'actual conjunt. L'antiga bassa avui està coberta de terra i forma part del jardí de l'habitatge. Pel que fa al cacau, s'observa la seva ubicació però té una funció de cisterna. Cal destacar-hi dos elements exteriors, al nord-est del conjunt, on hi trobem l'antic forn i el cup de vi. A dia d'avui s'utilitzen amb altres finalitats. A la façana nord de l'edifici principal, s'hi observen diverses modificacions en la façana. Cal esmentar que aquesta façana era per on desaiguava el molí, i s'hi observa la sortida quasi coberta, ja que es va reomplir el terreny per anivellar l'entorn. S'observa parcialment aquesta sortida amb una volta amb arc de mig punt.

A l'interior de l'edifici, a la planta de pis, cal destacar una fornícula motllurada i amb una petxina decorada a l'interior, així com una inscripció a la part superior " Ramon Mestres 1803". En aquesta mateixa planta, hi ha unes escales empedrades, que ens porten a les dependències millor conservades del molí. És diferència clarament una metodologia constructiva diferent, i l'ús de voltes. Encara hi trobem un nivell inferior, on hi ha conservats els elements més interessants. Una volta de canó apuntada domina tota l'estància. Encara hi ha la mola de pedra, que reposa en una base de fusta on hi ha la data de 1880.

Observacions:

Es vol actuar en el soterrani de l'edifici. Aquesta és la part més interessant de l'edifici, però per la seva complexitat no s'hi ha intervingut com a la resta de l'edifici.

Història

Es podria remuntar, al segle XVI, tot i que no es descarta que pugui tenir uns precedents més antics. Deuria funcionar fins a inicis del segle XX. Fa uns 20 anys una família anglesa va adquirir el molí, i van dur a terme la restauració d'un immoble que estava bastant degradat.

