



Can Fiol

Argençola

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Clariana
Emplaçament	Carretera BV-2212 Clariana a Sant Martí de Tous, km 5. Un camí que neix d'aquesta ens hi porta.
Alçada:	525
Coordenades:	
Latitud:	41.58681
Longitud:	1.49577
UTM Est (X):	374619
UTM Nord (Y):	4604994

Classificació

Número de fitxa	08008 - 158
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVII- XIX
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	Ha estat restaurada en els darrers anys. S'ha adaptat el seu interior per al seu ús residencial.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	08008A007001290001OK
Autoria de la fitxa	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
Data de registre de la fitxa:	ds., 14/05/2011 - 02:00

Descripció

Petita edificació pròxima a la carretera BV-2212 de Clariana a Sant Martí de Tous. Un camí que neix d'aquesta ens hi porta. De planta quadra, presenta planta baixa, i planta de pis. Les façanes són a pedra vista, amb petits carreus irregulars disposats horitzontalment. La coberta és a dues vessants (nord-sud) amb teula àrab. La façana d'ingrés, s'orienta l'est i presenta una entrada senzilla amb una gran llinda de fusta. En aquesta entrada hi trobem en el mur, restes d'estucat amb la data de 1910. A la planta de pis hi ha dues finestres amb llinda de fusta. A la façana sud, hi trobem un altra entrada que dona accés a la planta de pis. Al costat d'aquesta una petita finestra amb llinda de fusta. Cal destacar a la façana nord, el forn amb la seva forma semicircular a l'exterior. A l'interior hi trobem la boca del forn ben conservada. L'entorn més immediat es caracteritza per boscos i el poble de Clariana al nord.

Història

Aquesta petita edificació ja s'esmenta en un capbreu de l'Arxiu Parroquial de Clariana a l'any 1606 com a Mas Fillol. Segurament ha evolucionat com a Can Fiol, ja que no s'ha detectat cap altra propietat amb aquest nom en la zona de Clariana. A inicis del segle XX, s'hi va intervenir com demostra la data que hi ha en l'estucat de l'entrada principal. Finalment, en les darreries del segle XX es va fer la restauració de la casa i que la va deixar tal i com s'observa actualment.

