



Resclosa del Molí del Viver

Sant Vicenç de Torelló

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Riu Ges
Emplaçament: Des de la ctra. BV-5224, abans de la rotonda sud de Sant Vicenç, seguir un camí a la dreta

Coordenades:

Latitud: 42.05805
Longitud: 2.27874
UTM Est (X): 440321
UTM Nord (Y): 4656473

Classificació

Número de fitxa: 08265-57
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Obra civil
Estil / època: Contemporani Popular
Segle: XIX
Estat de conservació: Regular
Notes de conservació: Es troba parcialment coberta de vegetació i deixalles.
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Pública
Titular: Agència Catalana de l'Aigua. C. Provença, 204-208. 08036 Barcelona

Fitxes associades:

[Molí del Viver](#)

[Riu Ges](#)

Autor de la fitxa: Marta Lloret Blackburn
Data de registre de la fitxa: dc., 16/03/2011 - 01:00

Descripció

La resclosa del molí del Viver està situada al riu Ges, abans de la confluència amb el torrent

de Vinyoles. És una estructura perpendicular al riu, feta de còdols lligats amb morter i reforçat a la part externa amb posts de fusta verticals. A l'extrem de ponent hi ha les restes del bagant, que permetia desviar l'aigua cap al rec. Al seu costat hi ha unes escaletes.

Història

La resclosa portava aigua al molí del Viver, que formava part de la propietat de la casa pairal dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel Viver, qui va comprar les moles i útils corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Suposem que de forma simultània es va construir la resclosa que havia de conduir les aigües del Ges fins al molí, a través d'un rec. Un cop construït el molí i la resclosa, el propietari del molí de la Malianta, situat aigües avall, va presentar una al·legació tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van presentar un informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí constava de tres volums adossats, els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia quadrangular. Va ser enderrocat fa pocs anys a causa del mal estat de conservació que presentava, pel que només se'n conserva la resclosa i part del rec.



