



## Rec del molí del Viver

Sant Vicenç de Torelló

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Riu Ges  
**Emplaçament** Des de la ctra. BV-5224, abans de la rotonda sud de Sant Vicenç, seguir un camí a la dreta

### Coordenades:

**Latitud:** 42.05777  
**Longitud:** 2.27796  
**UTM Est (X):** 440256  
**UTM Nord (Y):** 4656443

### Classificació

**Número de fitxa** 08265 - 168  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Obra civil  
**Estil / època:** Contemporani  
**Segle** XIX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Ha quedat mutilat per la carretera.  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08265A002000540000RD  
**Fitxes associades:**  
[Molí del Viver](#)  
**Autoria de la fitxa** Marta Lloret Blackburn  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 07/03/2011 - 01:00

## **Descripció**

El rec del molí del Viver recollia l'aigua des de la resclosa del riu Ges i la conduïa fins al molí. Està excavat directament del terra i té una amplada de poc més d'un metre. El seu traçat ha quedat mutilat per la construcció de la carretera, pel que només se'n conserva el primer tram. Al seu voltant hi creix vegetació.

## **Història**

El molí del Viver formava part de la propietat de la casa pairal dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel Viver, qui va comprar les moles i útils corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Un cop construït, el propietari del molí de la Malianta, situat aigües avall, va presentar una al·legació per la construcció del nou molí, tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van presentar un informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí constava de tres volums adossats, els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia quadrangular. Va ser enderrocat fa pocs anys a causa del mal estat de conservació que presentava, tot i que encara se'n conserva la resclosa i una part del rec.

## **Bibliografia**

Ruta per les masies de la Vall del Ges. Museu de la Torneria. 2010 [inèdit]. SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gráficas Marina.





