



## Barraca Cal Creus

Vallbona d'Anoia

### Ubicació

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Comarca:</b>     | Anoia                                        |
| <b>Lloc/Adreça:</b> | Les Llengònies. Al nord-oest del nucli urbà  |
| <b>Emplaçament</b>  | A l'est de la depuradora de Vallbona d'Anoia |
| <b>Alçada:</b>      | 299                                          |

### Coordenades:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Latitud:</b>      | 41.5235 |
| <b>Longitud:</b>     | 1.70057 |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 391584  |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4597688 |

### Classificació

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Número de fitxa</b>               | 08292 - 59              |
| <b>Àmbit:</b>                        | Patrimoni immoble       |
| <b>Tipologia</b>                     | Edifici                 |
| <b>Estil / època:</b>                | Contemporani Popular    |
| <b>Segle</b>                         | XX                      |
| <b>Estat de conservació</b>          | Regular                 |
| <b>Notes de conservació:</b>         | Coberta malmesa         |
| <b>Protecció</b>                     | Inexistent              |
| <b>Accés</b>                         | Fàcil                   |
| <b>Ús actual:</b>                    | Sense ús                |
| <b>Titularitat</b>                   | Privada                 |
| <b>Titular:</b>                      | 08292A004001140000UW    |
| <b>Autoria de la fitxa</b>           | Núria Cabañas           |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b> | dl., 25/06/2018 - 02:00 |

### Descripció

Barraca de planta quadrada amb la coberta de volta de canó de pedra de travertí. S'hi accedeix per un portal d'arc rebaixat de maons plans orientat al sud. A l'interior s'hi documenten dues fornícules de petites dimensions, una a la paret est i l'altra a l'oest i la cantonada nord-est una fornícula per fer foc amb sortida de fum. A l'exterior, a la banda est hi ha un petit mur de pedra coronat amb maons plans utilitzat com a banc. Segons una data en el brancal est de la porta l'última reparació és va dur a terme l'any 1981.

