



Molí Nou de Passerell

Moià

Ubicació

Comarca:	Moianès
Lloc/Adreça:	Al Nord i a 1 Km de la vila. Ctra. a L'Estany direcció a l'embassament de Passarell.
Emplaçament	A pocs metres de l'embassament de Moià.
Coordenades:	

Latitud:	41.82025
Longitud:	2.10345
UTM Est (X):	425541
UTM Nord (Y):	4630208

Classificació

Número de fitxa	08138 - 95
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Medieval
Segle	XIII
Any	1760
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	La inscripció de la llinda està en mal estat, s'hauria de consolidar.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Social
Titularitat	Pública
Titular:	Ajuntament - Pl. Sant Sebastià, 1 08180 Moià
Autoria de la fitxa	Cristina Casinos
Data de registre de la fitxa:	dg., 15/07/2018 - 02:00

Descripció

Masia-Molí de planta rectangular de dos pisos i amb teulada a dues vessants amb voladís de fusta. L'edifici està totalment reformat i no queda cap vestigi de la seva antiga funció exceptuant una roda de molí que està situada a l'era i una altra que forma part de la font de la zona d'acampada. S'intueix on era la bassa, però no en queda cap rastre, ni d'ella ni del carcabà.

L'entrada està a la façana sud i l'accés es fa per una terrassa totalment refeta. Un cop a l'interior es diferencien dos àmbits, el primer que ens trobem en entrar és una petita cuina amb barra americana i tot seguit, sense portes que els separin, s'entra al menjador amb llar de foc i dues llargues taules i bancs de fusta. En un angle d'aquesta sala hi ha una escala de cargol moderna de metall que dona l'accés a la sala de dormitori amb una llarga llitera d'uns sol cos i els lavabos. Els portons de les finestres són de fusta moderna. La porta principal de la masia està a la planta baixa a peu de l'era amb una llinda amb inscripció: " IOAN/17(CRISMÓ)60/BATA ". A la dreta d'aquesta porta hi ha una antiga llinda de porta o finestra amb una data que a penes es veu: " 1814 ", al reconstruir la masia van fer servir la llinda com a una pedra més. L'era no conserva cap traça de paviment però si que es troben lloses davant de l'entrada de la llinda. La teulada és a dues vessants amb xemeneia però és totalment nova. La masia es troba a prop de l'embassament i de la presa.

Història

Construït l'any 1760 pels amos de Passerell. A mitjan anys noranta del segle XX es va començar a restaurar després d'una llarga època d'estar abandonat i en estat ruïnós. Els últims moliners van ser de la família Fonts que abandonaren la masia-molí als anys 1956-1957.

Bibliografia

Ubals i Picanyol, D (2001); " Les Masies de Moià ". Pàg. 104. Moià.

