



Capella de Sant Salvador

Jorba

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Mas Bover.
Emplaçament Al nord-est del nucli urbà.
Alçada: 542

Coordenades:

Latitud: 41.60734
Longitud: 1.55555
UTM Est (X): 379640
UTM Nord (Y): 4607189

Classificació

Número de fitxa 08103 - 62
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Medieval Romànic
Segle XII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Tant el mas com l'església s'estan enrunant, i la vegetació els està colonitzant.
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: Fitxa AA12 Catàleg del POUM.
Data aprovació: dv., 06/03/2015 - 12:00
Número inventari 5831 Inventari patrimoni arquitectònic
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Titularitat Privada
Titular: 08102A00200065
Autoria de la fitxa Xavier Bermúdez - iPAT Serveis Culturals

Descripció

Edifici adossat al costat est del Mas Bover. És de nau única, rectangular, amb orientació cap a l'est/sud-est. Malgrat que no se'n coneix la capçalera, hi són visibles els dos murs laterals, fets amb un bon aparell de carreus. Així mateix, es conserva l'arrencament de la coberta, en volta de canó. La porta és al lateral sud.

Història

Castro (1993) anota que hi ha documentació que, en diferents moments, recull la prohibició del Bisbat de Vic de celebrar-hi missa i de fer-hi processons.

Bibliografia

Adell i Gisbert, Joan-Albert (1992): "Sant Salvador del Mas Bover", dins *Catalunya romànica*. Vol. XIX. El Penedès, l'Anoia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, p. 427.

Castro i Borrós, Pere (1993): Dates i dades històriques de Jorba. Jorba: Ajuntament de Jorba. p. 190.



