



Cal Pelussa

Navàs

Ubicació

Comarca:	Bages
Lloc/Adreça:	Sector oest del terme municipal. sub-terme del Mujal, dins l'antic terme del castell de Castelladral.
Emplaçament	Des de Navàs, carretera cap al Mujal i St Cugat del Racó. Uns 1.600 m passat el Mujal, camí a l'esquerra (direcció oest i sud) uns 100 m.
Alçada:	404
Coordenades:	
Latitud:	41.8884
Longitud:	1.83536
UTM Est (X):	403378
UTM Nord (Y):	4638041

Classificació

Número de fitxa	08141 - 342
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII-XIX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	En ruïnes
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	BPU
Observacions protecció:	Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages), 2018, amb el núm. 85.EA. Nivell 3. Parcial. Nivell 4. Ambiental. Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases rurals en Sòl no urbanitzable de Navàs, aprovat el 2012, amb el núm. 101.
Data aprovació:	dc., 20/02/2019 - 12:00
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada

Titular: 08140A005000240000IU
Autoria de la fitxa Jordi Piñero Subirana
Data de registre de la fitxa: dl., 28/06/2021 - 12:14

Descripció

Casa de pagès de dimensions mitjanes, avui en ruïnes, emplaçada en un punt elevat sobre el torrent de les Esglésies. Consta d'un cos residencial de planta més o menys quadrada (amb planta baixa més un pis) que té un cos adossat a llevant i una petita pallissa aïllada uns metres a ponent.

Els murs de la casa es conserven dempeus però la teulada s'ha esfondrat i l'entorn és actualment cobert per la vegetació i de difícil accés. La façana principal està encarada vers migdia, i s'hi observen dues finestres amb ampits i emmarcades amb pedra carejada. En canvi, en l'estat actual el portal no és visible. Els paraments són de pedra més o menys escantonada i conserven parts de l'arrebossat tradicional. A la part posterior sembla que hi havia tines. Interiorment la casa està dividida en dues crugies, i es conserva la volta de pedra a la planta baixa.

Observacions:

Inscripció en una llinda: 1873

Història

No coneixem notícies documentals antigues d'aquesta casa que, per la seva tipologia constructiva, podria ser obra del segle XVIII o XIX. La llinda amb la data de 1873 indica una possible reforma de la casa. En el nomenclàtor de masies de la província de Barcelona dels anys 1861-1862 apareix anomenada com "El Coll". Hi consta que és una casa que estava situada a 6 km del nucli de l'ajuntament de Castelladral. Tenia un edifici habitat constantment de dos pisos. Ja al segle XX, cal Pelussa va quedar totalment afectada pels incendis de l'any 1994. Aquest any la casa ja estava abandonada i tenia la teulada i la part superior de les parets enderrocades.

Bibliografia

CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). *Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages)*. Ajuntament de Navàs. Fitxa 85.EA

PIÑERO, J. (1994). *Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs*. Ajuntament de Navàs. Fitxa RU. 51.



