



Edifici de la Ctra. C-1410-a, 36

Callús

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Carrer de Cardona, 36. Callús
Emplaçament Es troba a l'antiga carretera a Cardona en el que és el nucli antic conegut com l'Arraval.

Coordenades:

Latitud: 41.78278
Longitud: 1.78306
UTM Est (X): 398873
UTM Nord (Y): 4626375

Classificació

Número de fitxa 08038-138
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Any 1900
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: L'arrebossat que cobreix el parament es troba malmès en alguns punts i ha perdut el color.
Protecció Inexistent
Accés Restringit
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 8965003CG9286N0001LJ

Fitxes associades:

[Edifici de la Ctra. C-1410-a, 24](#)
[Edifici de la Ctra. C-1410-a, 16](#)
[Edifici de la Ctra. C-1410-a, 12](#)
[Edifici del Carrer del Riu, 2-4](#)
[Edifici del Carrer del Riu, 8-10](#)

Edifici de la Ctra. C-1410-a, 26
Edifici del Carrer Baixada Magdalena, 1 i Carrer del Riu, 23
Edifici Ctra C-1410-a, 9
Edifici de la Ctra. C-1410-a, 43
Edifici de la Crta. C-1410-a, 49
Edifici de la Ctra. 1410-a, 34
Edifici del Carrer de Sant Antoni, 17
Edifici del Carrer Reverend Josep Puigbó, 21
Edifici del Carrer Reverend Josep Puigbó, 3
Edifici del Carrer de la Muntanya, 2
Edifici del Carrer Reverend Josep Puigbó, 4
Edifici del Carrer Reverend Josep Puigbó, 15
El Raval
Edifici del Carrer Jacint Verdaguer, 5
Edifici del Carrer Jacint Verdaguer, 9
Edifici del Carrer Montserrat, 4
Edifici del Carrer Montserrat, 3
Edifici del Carrer Reverend Josep Puigbó, 6
Edifici del Carrer Montserrat, 5
Edifici del Carrer Jacint Verdaguer, 11
Edifici del Carrer Montserrat, 6
Edifici del Carrer Montserrat, 9
Edifici del Carrer Dupont, 27 o Cal Badia
Edifici del Carrer Dupont, 19
Edifici del Carrer Dupont, 21

Autor de la fitxa

Joan Casas Blasi

Data de registre de la fitxa:

ds., 01/08/2009 - 02:00

Descripció

Edifici de planta quadrada amb coberta a doble vessant. Disposa d'una alçada de dos pisos. Degut a la col·locació d'un radiador d'aire condicionat que ha malmès l'arrebossat exterior es pot observar part del parament que és de blocs de pedra formant filades irregulars. La resta tot i que força malmès es troba arrebossat i presenta un color beige. La planta baixa s'hi troben dues obertures coronades amb arcs escarcers. La primera situada al nord té una porta de fusta i permet accedir a l'interior de l'edifici, la segona a migdia és d'un local comercial. Al pis superior s'hi troben dos balcons amb barana de ferro forjat. Just a sobre s'hi troben dues petites finestres i sota la barbacana una decoració esgrafiada de sanefa.

Història

A partir del 1851 el propietari Benito Sanmartí del Mas Garriga, inicia la venda de gran quantitat de petites parcel·les de terreny que tenia a banda i banda del camí que portava a Cardona. Aquest solars estaven destinats a esdevenir nous habitatges. Així doncs la carretera de Cardona esdevé l'eix vertebrador del creixement urbanístic que es produeix durant aquest període. Aquesta nova zona urbanitzada al pla era coneguda com el nom d'Arraval (HOYAS, N. 1999:77-81).

Bibliografia

- HOYAS PAMPIN, Núria. El terme del Castell de Callús. Evolució historiogràfica. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1999.
- SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996.

