



Sant Vicenç de Castellolí, església nova

Castellolí

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Av. de la Unió, 5, 08719, Castellolí.
Alçada: 395 m

Coordenades:

Latitud: 41.59798
Longitud: 1.69833
UTM Est (X): 391522
UTM Nord (Y): 4605960

Classificació

Número de fitxa 08063 - 26
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Historicista
Segle XX
Any 1940
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Número inventari Sí, IPA.: 5618
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Religios
Titularitat Privada
Titular: 1661806CG9016S0001FP

Fitxes associades:

[Sant Vicenç de Castellolí, església vella](#)

Autoria de la fitxa Virgínia Cepero González

Data de registre de la fitxa: dg., 17/09/2017 - 02:00

Descripció

Església de planta rectangular, d'una sola nau amb absis, presidida per un porxo amb columnes. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada al sud-est. Presenta un campanar d'espadanya molt senzilla d'una única obertura.

L'edifici respon a l'esperit noucentista, ja fora d'època, molt equilibrat i amb referències clàssiques. Les façanes són de paredat comú, arrebossades.

Història

L'any 1936, durant la Guerra Civil, l'antiga parròquia barroca de Castellolí va ser incendiada per membres d'un Comitè Revolucionari i, posteriorment, abandonada pels feligresos.

L'any 1940 es va construir la nova església de Sant Vicenç, al nucli urbà del poble, que actualment encara fa les funcions de parròquia del terme. Es van aprofitar pedres i teules de l'antiga església per a la nova edificació.

Bibliografia

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1986). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellolí).



