



Can Torrents, masia de la Font

Corbera de Llobregat

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: C/ Font Vella, 31
Emplaçament Pels volts de la part alta del nucli urbà de la vila, banda de migdia

Coordenades:

Latitud: 41.41594
Longitud: 1.92184
UTM Est (X): 409897
UTM Nord (Y): 4585493

Classificació

Número de fitxa 08072-46
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Ha estat abandonat durant un temps, fet que va provocar el seu deteriorament. Actualment és habitat i s'estan realitzant obres de rehabilitació.

Protecció Legal
Observacions protecció: Catàleg Municipal, 2005, núm. 46
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Aero Clima SL
Autor de la fitxa Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
Data de registre de la fitxa: dt., 15/02/2005 - 01:00

Descripció

Edifici de planta irregular obrat amb murs de pedra molera amorturada, referida en calç, amb llandes i brancals de pedra picada; també incorpora en alguns punts, especialment a alguna finestra i zones baixes de la casa, el maó. S'han tapiat algunes portes i finestres, i les que hi ha obertes no segueixen una disposició regular. Mentre una part de l'edifici (que dóna al carrer Font Vella) és coberta a dues aigües, dos cossos de la part inferior, a dos nivells diferents, són coberts amb una teulada d'una única vessant. L'accés pot fer-se per dos carrers, salvant un desnivell de terreny, que fa que per una part la casa sigui de planta i pis, i per l'altra s'afegeixi una nova planta.

Història

L'edifici s'hauria construït entre finals del segle XVIII i principis del XIX. Originalment estava fora del nucli urbà, però a causa de la seva expansió va quedar-ne integrat.

Bibliografia

RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

