



Molí de Cerdanyons

Lluçà

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector nord-est del terme municipal
Emplaçament A 3650 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 4'650

Coordenades:

Latitud: 42.10529
Longitud: 2.1093
UTM Est (X): 426356
UTM Nord (Y): 4661850

Classificació

Número de fitxa 08109 - 84
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Únicament es conserven parts dels murs de càrrega.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. Cad: 08108A006000010000BU

Fitxes associades:

[Cerdanyons](#)

Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dt., 02/06/2009 - 02:00

Descripció

El molí de Cerdanyons està situat a tocar de la riera Gavarresa, a l'est de Cerdanyons i a l'oest del Colomer, masia que pertany al terme municipal d'Alpens. Es tracta d'un molí en runes, del que es conserva únicament alguns murs de l'edifici, molt enrunats i parcialment coberts de vegetació. Els murs són de maçoneria de pedra amb cantonades delimitades amb carreus treballats i en algunes parts s'observen ampliacions i reformes amb obra vista. L'alçada màxima conservada és lleugerament superior als dos metres i la única obertura que s'ha conservat, situada a l'extrem sud, es troba emmarcada amb maó. Just al costat del molí, la riera forma un petit salt amb un gorg a sota.

Història

El molí de Cerdanyons es troba documentat en l'amillament de 1862.

Bibliografia

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.

