



## Pont de la Rasa de Cal Poc

Orpí

### Ubicació

<b>Comarca:</b>	Anoia
<b>Lloc/Adreça:</b>	Mas d'en Bosch
<b>Emplaçament</b>	Es troba situat a l'extrem est del camp situat just a sota del Mas d'en Bosch.
<b>Alçada:</b>	466
<b>Coordenades:</b>	
<b>Latitud:</b>	41.52367
<b>Longitud:</b>	1.5588
<b>UTM Est (X):</b>	379756
<b>UTM Nord (Y):</b>	4597895

### Classificació

<b>Número de fitxa</b>	08152 - 20
<b>Àmbit:</b>	Patrimoni immoble
<b>Tipologia</b>	Obra civil
<b>Estil / època:</b>	Contemporani Popular
<b>Segle</b>	XIX-XX
<b>Estat de conservació</b>	Dolent
<b>Notes de conservació:</b>	No sembla pas que s'hagi d'enfonsar, però s'observen certes deficiències en l'estructura. Cal afegir també l'abundant vegetació que hi ha, i l'acumulació de sediments a l'interior de l'ull del pont.
<b>Protecció</b>	Inexistent
<b>Accés</b>	Fàcil
<b>Ús actual:</b>	Sense ús
<b>Titularitat</b>	Privada
<b>Titular:</b>	08151A006000090000JP
<b>Autoria de la fitxa</b>	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU SCP
<b>Data de registre de la fitxa:</b>	dj., 09/10/2014 - 02:00

## **Descripció**

Està situat a l'extrem est del camp que trobem just sota el Mas d'en Bosch. Aquest pont possiblement es devia construir per salvar el torrent de la Rasa de Cal Poc, per accedir d'un camp a un altre.

El pont és d'una extrema senzillesa, i obrat amb elements construccions com maons i morter de calç. Només és visible per la cara oest, i observa part de la part superior de l'ull que formava un arc escarser, i la part superior feta amb maons disposats tant en vertical com en horitzontal. La resta d'elements no són visibles perquè es troben coberts per la vegetació i el terreny.

## **Història**

Per la seva tipologia constructiva, aquest pont es devia construir al primer quart del segle XX, moment on l'activitat agrícola era important a la zona. La seva construcció es fa realitzar per salvar el torrent de la Rasa de Cal Poc, que tot i que la majoria de l'any no devia portar aigua, quan hi devia haver alguna torrentada (tot i que seria minso el nivell d'aigua) impedia creuar-lo). Per la seva situació actual, deu fer dècades que no s'utilitza.

