



## Molí de Vila-rasa

Sant Boi de Lluçanès

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Sector oest del terme municipal  
**Emplaçament** A 1700 metres per pista forestal de la carretera BP-4653, punt quilomètric 12'650

### Coordenades:

**Latitud:** 42.04423  
**Longitud:** 2.13537  
**UTM Est (X):** 428443  
**UTM Nord (Y):** 4655049

### Classificació

**Número de fitxa** 08201 - 36  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** L'edifici es troba cobert de vegetació, i bona part de la teulada i de l'embigat interior han cedit.  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 011A09005  
**Fitxes associades:**  
[Vila-rasa](#)  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 25/09/2008 - 02:00

## Descripció

El molí de Vila-rasa està situat en un punt enclotat a tocar del rec de Vila-rasa, al sud-est de la masia de Vila-rasa i en un petit pla actualment ocupat per densa vegetació uns metres al sud d'un dels pantans de Vila-rasa.

Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions bastit amb murs de maçoneria de pedra parcialment arrebossats i amb cantonades diferenciades amb carreus treballats. Consta de planta baixa, primer pis i golfes i està coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals, tot i que bona part d'aquesta s'ha ensorrat a l'interior de l'edifici amb part de l'embigat interior.

L'edifici es troba completament cobert de vegetació i únicament s'intueixen algunes obertures entre la vegetació, emmarcades en alguns casos amb pedra treballada i llinda de fusta i en altres amb maó. També s'observa, a la façana oest i en un nivell inferior, el carcabà del molí, bastit amb volta d'arc rebaixat de lloses a plec de llibre. A escassos metres de l'edifici es conserva un petit pont de pedra que permet creuar el rec de Vila-rasa.

