



## Cal Mercader

Sant Martí d'Albars

### Ubicació

**Comarca:** Lluçanès  
**Lloc/Adreça:** Sector nord-oest del terme municipal  
**Emplaçament** A 400 metres per pista forestal a ponent de la carretera BV-4342, punt quilomètric 2'700

### Coordenades:

**Latitud:** 42.05426  
**Longitud:** 2.06487  
**UTM Est (X):** 422620  
**UTM Nord (Y):** 4656224

### Classificació

**Número de fitxa** 08225 - 23  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani  
**Segle** XIX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Edifici parcialment derruït  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 004A00017  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dv., 22/09/2006 - 02:00

### Descripció

Cal Mercader es troba situada al nord-oest de Cal Pusquies i a l'oest de la masia de Torrents, a 400 metres a ponent de la carretera principal que travessa el terme municipal.

Edifici de petites dimensions bastit parcialment sobre una zona rocosa, en un desnivell del terreny. Presenta els murs de càrrega amb maçoneria de pedra irregular i reformes amb maó que es conserven a diferent altura, entre 1 i 3 metres, el de major altura i més ben conservat es troba a la part nord-oest on basteix el desnivell més accentuat de l'edifici. Actualment sense coberta, la teulada era de dues vessants. La façana sud-est presenta un accés principal emmarcat amb maó i just a la seva dreta hi destaca una de les poques finestres conservades, emmarcada amb monòlits de pedra. A la part esquerra de la façana hi ha una estructura agropecuària també en estat de ruïna. A la resta de les façanes, força malmeses, hi ha diverses obertures sense interès.

## **Història**

Tot i no estar documentada ni presentar llinde datades, es pot considerar cal Mercader, per la tipologia constructiva, com un edifici bastit entre el segle XIX i XX.

