



Cooperativa de Vila-seca

Sant Vicenç de Torelló

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: C. Cooperativa, 1

Coordenades:

Latitud: 42.06126
Longitud: 2.25616
UTM Est (X): 438456
UTM Nord (Y): 4656846

Classificació

Número de fitxa 08265 - 125
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Presenta deficiències estructurals. La façana posterior i una part de la coberta s'han esfondrat.
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 8570004DG3587S0001QZ
Fitxes associades:
[Colònia Vila-seca](#)
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn
Data de registre de la fitxa: dv., 25/03/2011 - 01:00

Descripció

L'antiga cooperativa de la colònia Vila-seca està situada a l'inici del carrer Cooperativa, separat de la colònia per la línia ferroviària. És un edifici aïllat de planta rectangular i tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es compon simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc escarser a la planta baixa i d'arc pla al pis, totes elles ceràmiques. Els finestrals dels extrems del primer pis tenen sortida a petits balcons de baranes forjades. El ràfec està rematat per una imbricació de rajols i teules ceràmiques. Els angles cantoners estan acabats amb ceràmica. La façana lateral que s'orienta a migdia presenta tres finestres d'arc pla a nivell del primer pis. L'aparell dels murs és de còdols lligats amb morter a la façana principal i al nivell de la planta baixa de la resta de façanes, mentre que al primer pis és de maó vist. Davant de la façana posterior hi ha un cobert que s'uneix amb el volum a través d'un mur que es desenvolupa pel costat de migdia, fet també de còdols i obra vista.

Història

La cooperativa de Vila-seca era un servei habilitat per al proveïment d'aliments i productes diversos per part dels treballadors de la colònia.

