



## Cal Catantingues

Olèrdola

### Ubicació

**Comarca:** Alt Penedès  
**Lloc/Adreça:** Sobre la Cimentera Portland  
**Emplaçament** S'hi pot accedir des del GR

### Coordenades:

**Latitud:** 41.31894  
**Longitud:** 1.72939  
**UTM Est (X):** 393655  
**UTM Nord (Y):** 4574942

### Classificació

**Número de fitxa** 08145 - 313  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XIX-XX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Es troba en mal estat estructural i de conservació. S'hi ha posat una tanca perimetral alertant del perill d'esfondrament.  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Accés** Difícil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08144A036000080000QJ  
**Autoria de la fitxa** Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 28/12/2020 - 17:41

### Descripció

Cal Catantingues és una masia del segle XIX que presenta diverses ampliacions entre les que destaca un segon volum adossat a la part posterior. El volum principal és de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc escarser arrebossat, a l'entorn de la qual s'hi distribueixen de forma aleatòria diverses finestres d'arc pla arrebossat. Al costat del portal hi ha un contrafort. A l'extrem de llevant de la masia s'hi adossa un cobert que segueix el pendent de la coberta de la casa, i s'obre a la part frontal amb un portal d'arc escarser de pedra. El segon volum s'adossa de forma paral·lela a la part posterior del primer, al qual supera un nivell en alçada. Té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular. S'hi pot accedir directament per un portal situat al pis, a causa del desnivell natural del terreny. A la part de llevant té el que sembla ser una galeria. El tractament exterior dels murs és arrebossat i allà on es troba deteriorat permet veure el parament de pedra lligada amb morter. Part de l'estructura interior i dels cossos annexes que l'envolten estan en estat ruïnós.

