



Camí vell a la Salut

El Papiol

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Camí vell a la Salut
Emplaçament Des del camí de les cases del Puigmadrona a la Salut
Alçada: 119

Coordenades:

Latitud: 41.44514
Longitud: 1.99621
UTM Est (X): 416150
UTM Nord (Y): 4588660

Classificació

Número de fitxa 08158 - 353
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Popular Modern Contemporani
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Erosionat i modificat en part per actuacions de modificació recents
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Estructural
Titularitat Privada
Titular: Diversos propietaris

Fitxes associades:

[Ermita de la Mare de Déu de la Salut - Santa Eulàlia de Madrona - Sant Pere i Santa Madrona](#)

[La Salut](#)

[Imatge de la Mare de Déu de la Salut](#)

[Goigs i cobles de la Mare de Déu de la Salut de la casa rectoral de l'església de Santa Eulàlia](#)

[Aplec de La Salut](#)

[Corriol de la Salut](#)

Autoria de la fitxa
Data de registre de la fitxa:

Juana Maria Huélamó Gabaldón
dc., 10/10/2018 - 02:00

Descripció

El camí vell de la Salut és una pista apta per al pas de vehicles i però que es troba tallat a la circulació amb una cadena just en el moment en que comença a endinsar-se al Parc de Collserola. Parteix des de la carretera asfaltada que va des de la vila del Papiol a les cases del Puigmadrona, després de que aquesta travessi el torrent de ca n'Esteve de la Font, en arribar a una part relativament plana. El camí surt per la dreta de la carretera i va vorejant els camps fins travessar el torrent de la Salut. Una vegada ha travessat el torrent, per primer cop, inicia una forta ascensió travessant diverses vegades el torrent de la Salut fins arribar sota els prats de l'ermita de la Salut. A partir d'aquest moment, segueix de forma relativament suau fins a empalmar amb les pistes actuals que també hi arriben des de les Escletxes i des de Valldoreix.

Observacions:

El principal impacte ambiental directe que s'associa amb els camins rurals, és l'erosió. En efecte, en zones costerudes i amb moltes precipitacions és freqüent que el mal manteniment del sistema de drenatge provoqui inundacions locals i erosió a les vores i al mig del camí. El manteniment adequat dels camins és essencial per evitar els problemes ambientals i socioeconòmics.

Història

És tracta del camí tradicional per a pujar des del nucli de la vila medieval i moderna del Papiol fins a l'ermita de la Salut. Era especialment important per a anar a l'aplec de la Salut quan tot el poble s'hi desplaçava. Actualment la gent prefereix anar a l'ermita pel camí nou, ja que no es tan costerut.



