



Habitatges del carrer Raval 39-41

Sant Sadurní d'Anoia

Ubicació

Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: c. Raval 39-41.
Alçada: 173

Coordenades:

Latitud: 41.42399
Longitud: 1.78374
UTM Est (X): 398368
UTM Nord (Y): 4586539

Classificació

Número de fitxa 08240 - 64
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XX
Any 1998 (obres de rehabilitació i enderrocament del número 41)
Autoria de l'element: Josep Goday i Javier Ramos Polo (arquitectes)
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: BPU Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Annexes a les normes. Annex III Catàleg d'edificis i conjunts urbans a protegir per raons del seu valor cultural. Fitxa 44.
Data aprovació: dj., 30/09/2010 - 12:00
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 8567606CF9886N0001BO; 8567605CF9886N0001AO
Autoria de la fitxa Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals)

Descripció

L'estructura de la casa del número 39 és l'habitual de les cases històriques del Raval: casa entre mitgeres, amb planta baixa, dos pisos i terrat. I un tercer pis que és producte d'una reforma més moderna. Predomina la profunditat i de l'alçada, enfront d'una façana estreta.

Els elements arquitectònics antics es conserven en els pisos centrals, el primer pis amb una balconera de llosana motllurada i baranes de ferro forjat. Al pis superior els balcons són individuals. Totes les obertures queden emmarcades per motlures en relleu. La casa estava rematada per una cornisa amb ràfec de dents de serra, la qual va créixer amb el pis superior.

Una placa ceràmica recorda el fet que l'any 1981, durant la primera festa de la fil·loxera, l'acte festiu va començar des d'aquest punt del carrer.

Història

Edifici rehabilitat en el context de la remodelació de les antigues cases del Raval iniciat a finals del segle XX, moltes d'elles centenàries. La casa del número 39, que ja havia estat reformada amb l'addició d'un pis superior, es va conservar mentre el número 41 s'enderrocà durant les obres de 1998 per ampliar la primera, de la mateixa propietat.

Josep Goday i Javier Ramos Polo van ser els arquitectes responsables de la remodelació (POUM, 2010).

Bibliografia

SOLANS, Joan Antoni (2010). POUM. Annexes a les normes. Annex III Catàleg d'edificis i conjunts urbans a protegir per raons del seu valor cultural. Fitxa 44.



