



Sant Sadurní del Pla

Avinyó

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Morisco
Emplaçament 800 m al sud-oest d'El Morisco

Coordenades:

Latitud: 41.84508
Longitud: 1.93387
UTM Est (X): 411491
UTM Nord (Y): 4633125

Classificació

Número de fitxa 08012 - 155
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Medieval Neoclàssic Contemporani Romànic
Segle XVIII
Any 1787
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Va haver-hi una restauració duta a terme l'any 2003, i, per tant, l'interior no està massa afectat i els murs tenen força resistència. L'absència de teulada, però, pot agreujar aquesta situació a la llarga.
Protecció Legal
Observacions protecció: BCIL: 582, DOGC (08-11-1989)
Número inventari si, IPA
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Bisbat de Vic C/Sta. Maria, 1 08500 - Vic
Autoria de la fitxa Marc Cucurella Pinilla

Descripció

Església inicialment romànica, modificada durant el segle XVIII que presenta encara indicis de l'estructura primitiva formada per una església d'una sola nau coberta amb volta de canó i coronada a llevant per un absis semicircular coberta a quart d'esfera. La porta original segurament s'obria al mur de migjorn; avui en aquest mur hi ha una petita capella que feia de sagristia. El temple fou sobrealçat al segle XVIII i es decorà l'interior en estil neoclàssic; a més, es va arrebossar el parament extern i intern. L'aparell de l'església romànica que encara es conserva es fet amb blocs de pedra disposats en filades i a trencajunt.

Història

L'església de Sant Sadurní no arribà mai a ésser església parroquial; situada molt a prop de Serraïma (esmentat el 1003), l'església de Sant Sadurní no és documentada fins l'any 1345. L'any 1784 l'edifici fou destruït per un llamp i refet el 1787 tal com consta en una làpida sobre la porta del mur frontal i que diu: "Flumen e caelo delapsum die 22 julii anno 1784 hanc domum dirvit: quam majori pulchritudine et magnitudine gens avinionis reparavit anno 1787 pastore Dno. Dn. Fraco. Sarmentero". L'any 1936 fou cremada i ensorrada la volta i des de llavors resta abandonada.

Bibliografia

- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (08-11-1989), núm. 1216, Generalitat de Catalunya, Barcelona
- GAVÍN, Josep M (1979). Inventari d'Esglésies, vol. V (Bages), Artestudi Edicions, Barcelona, pàg. 30.
- GINESTA BATLLORI, Salvador (1987). La Comarca del Bages, col·lecció Cavall Bernat, núm. 14, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàg. 55.
- ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed. pàg. 134.
- TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.
- VV.AA. (1984). Catalunya Romànica, vol. XI (El Bages), Enciclopèdia Catalana, S.A., Barcelona, pàg. 111.

