



Capella de La Pineda

Avinyó

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Morisco
Emplaçament a la vessant de migjorn de La Pineda

Coordenades:

Latitud: 41.85969
Longitud: 1.93271
UTM Est (X): 411415
UTM Nord (Y): 4634749

Classificació

Número de fitxa 08012-320
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Neoclàssic Modern Contemporani
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: El sostre interior de la capella ha començat a cedir i provoca gran quantitat de goteres, posant en risc la salut mateixa de l'interior de l'immoble.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Bisbat de Vic C/Sta. Maria, 1 08500 - Vic
Fitxes associades:
[La Pineda](#)
Autoria de la fitxa Marc Cucurella Pinilla
Data de registre de la fitxa: dv., 25/01/2008 - 01:00

Descripció

Capella de planta rectangular, construïda amb carreus de pedra lligats amb morter i té una superfície aproximada de 25 m2. El sostre és de doble vessant i presenta un petit campanar a la part frontal fet amb totxanes. Igualment realitzat amb totxanes hi ha la porta d'accés frontal i un petit ull de bou igualment a la façana. La capella estaria adossada a posteriori a l'edifici de la masia. A l'interior de l'edifici trobem pintures murals al voltant de tota la nau representant bancs de fusta. Mentre que a l'absis hi ha un petit receptacle com a capelleta per col·locar-hi algun sant, i als laterals d'aquesta hi ha pintures en forma arquitectònica. El sostre interior està fet amb encanyissat i aquest s'ha començat a desplomar, deixant grans clapes al descobert i posant en perill l'interior de l'estructura. Estava consagrada a la Mare de Déu del Roser.

Observacions:

En uns dels bancs trobem inscrit a posteriori les sigles: "CNT-FAI", que suposem haurien estat realitzades durant la guerra civil tan per tractar-se d'una capella com pel propi titular de la masia, el mateix Bisbat de Vic.

Història

Aquesta capella s'erigí en una de les reformes de la llar, segurament als voltants del segle XVIII quan la creixença econòmica permeté a la majoria de propietaris de reformar i millorar els antics masos; així part de les reformes van ser incorporar una petita capella al lateral de migjorn del mas.

Bibliografia

- GAVÍN, Josep m. Inventari d'Esglésies, vol. V (Bages), 1979, Artestudi Edicions, Barcelona, pàg. 28.
- ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed.
- TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.

