



Can Samsó

Santa Maria de Miralles

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Entre la Serra del Buscarró i el Turó de Can Meliton
Emplaçament	Al camí de cal Puça al Grony de Miralles
Alçada:	540

Coordenades:

Latitud:	41.51272
Longitud:	1.51781
UTM Est (X):	376315
UTM Nord (Y):	4596737

Classificació

Número de fitxa	08257 - 128
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	En ruïnes
Protecció	Inexistent
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 08257A00400027
Autoria de la fitxa	F. Xavier Menéndez
Data de registre de la fitxa:	dc., 01/04/2015 - 02:00

Descripció

Ruïnes d'un gran edifici, de planta quadrangular, fet de maçoneria irregular de pedres sense arrebossar. Es conserven algunes parets (una està caiguda, de forma quasi sencera, de forma plana sobre el sòl) i s'observen algunes finestres, petites i quadrades. En una de les parets sobresurt una estructura circular. A l'exterior, prop d'un dels murs perimetrals, s'aprecia un petit dipòsit de líquids, allargat, cobert de volta de canó. L'edifici està disposat de forma paral·lela a un esperó de roca, que protegeix i amaga la casa. Entre el mur de la casa i la roca hi ha un espai tancat aprofitat com a possible corral.

Observacions:

S'ubica al mig d'un bosc a ma dreta del camí de ve de can Puça i s'adreça al Grony de Miralles. Segons fons orals, tenia una font de clot i un forn de pa. Creiem que correspon a Can Samsó, una casa citada al Nomenclàtor de 1860 i al llistat de masos de Riba.

Història

Casa citada com a Can Samsó al nomenclator de 1860-. Riba (1988, 211-212) la cita dins del grup de masies més modernes (del segle XVII en endavant).

Bibliografia

RIBA GABARRÓ, Josep (1988) 2ed: Història de l'Anoia. Santa Maria de Miralles. Parcir Edicions Selectes, Manresa, p. 209-219.

