



Sínia de Cal Tresó

Piera

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Camí de la Pobla de Claramunt a Ca n'Aguilera.

Coordenades:

Latitud: 41.55802
Longitud: 1.74206
UTM Est (X): 395102
UTM Nord (Y): 4601470

Classificació

Número de fitxa 08161 - 285
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: La sínia està parcialment mutilada.
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat Privada
Titular: 08160A001000110000KK
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.
Data de registre de la fitxa: dg., 06/07/2025 - 12:34

Descripció

Les restes de la sínia estan situades dins una finca a tocar del camí.

S'hi conserva part de l'estructura del pou, refeta amb maó i amb les restes de l'eix. Al costat hi ha un safareig rectangular on s'hi emmagatzema l'aigua que es poua amb una bomba moderna.

Història

En obrir el camí es va mutilar una part de la sínia.

