



Pallissa del Colomer

Alpens

Ubicació

Comarca: Lluçanès
Lloc/Adreça: Sector sud-est del terme municipal
Emplaçament A 700 metres de la carretera BP-4654, punt quilomètric 11'900

Coordenades:

Latitud: 42.10672
Longitud: 2.11574
UTM Est (X): 426890
UTM Nord (Y): 4662004

Classificació

Número de fitxa 08004 - 48
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XIX
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: Es denoten reformes en les obertures i en els materials utilitzats. Conserva la teulada amb bigues i llates de fusta.
Protecció Legal
Observacions protecció: Normes subsidiàries de planejament, Alpens 1996
Número inventari Sí, IPA. 22440
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat Privada
Titular: CALTUSA. c/ Muntaner, 555, ent. 3a, 08022 Barcelona
Fitxes associades:
[El Colomer](#)
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs

Descripció

La pallissa del Colomer està ubicada a uns metres de la façana nord de la masia del Colomer. Està orientada al sud, és de planta rectangular i està formada per planta baixa (utilitzada com a magatzem) i primer pis (paller). Té teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. Els murs són de maçoneria de pedra irregular i morter, i presenta cantonades diferenciades amb carreus treballats.

La façana principal presenta una ordenació simètrica de quatre obertures. Les dues obertures de la planta baixa són rectangulars, presenten brancals de pedra treballada i han estat modificades amb portes corredores. Al primer pis hi ha una obertura rectangular amb llinda de fusta i brancals de pedra treballada a la dreta i una obertura amb arcada adovellada i imposta motllurada a l'esquerra.

La façana oest presenta sols una obertura a nivell de planta baixa.

La façana est presenta una alta obertura modificada a nivell de planta baixa i una finestra apaïxada sota teulada.

La façana nord presenta les restes d'un cobert, avui en dia derruït, del qual sols en resten els pilars i les bigues de fusta.

Davant la pallissa hi ha l'era que una part és de roca natural i una altra part enrajolada.

Història

Tot i que no es conserva cap data inscrita de l'any de la construcció, es pot datar l'edificació de la pallissa entre els segles XVIII i XIX per la tipologia constructiva.

Bibliografia

Inventari del Patrimoni Arquitectònic d'Alpens, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'abril de 2006.

