



## Caseta d'estiueig

Argentona

### Ubicació

**Comarca:** Maresme  
**Lloc/Adreça:** Nucli urbà. C. Carreras Candi, 13

### Coordenades:

**Latitud:** 41.55487  
**Longitud:** 2.40381  
**UTM Est (X):** 450282.06  
**UTM Nord (Y):** 4600527.53

### Classificació

**Número de fitxa:** 08009 - 196  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani  
**Segle:** XX  
**Any:** 1940  
**Estat de conservació:** Bo  
**Notes de conservació:** Encara es troba en bon estat, però degut al seu abandó, és fàcil que comenci a degradar-se, principalment per efectes de la humitat.  
**Protecció:** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 47102DG5000N  
**Autoria de la fitxa:** Anna Soteras i March / ACTIUM  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 06/08/2002 - 02:00

### Descripció

Típica casa d'estiueig, situada dins l'eixample est del centre urbà. Es tracta d'un edifici de cós, de planta baixa i teulada a dues aigües, concebuda com a casa entre mitgeres, ja que en la paret mitgera s'ha deixat el maó vist, sense protecció. Té un petit pati a façana principal, amb una escalinata d'accés i porxo. En aquesta façana conserva els remats de l'acroteri i uns esgrafiats, amb la data de construcció, 1940. En l'escala d'accés es poden observar elements decoratius en ceràmica vidriada de color verd.

### **Observacions:**

Actualment no conserva cap element de fusteria en les seves façanes, ja que estan tapiades per impedir accés a l'interior. El pati del solar del costat és probable que fos de la mateixa propietat, per l'estat d'abandó en què es troba i pel tipus de tanca d'obra que el volta, de la mateixa factura que el de la vivenda.

