



Cal Sinoga

Calaf

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Carrer del Carme n° 4. 08280 Calaf
Alçada: 687

Coordenades:

Latitud: 41.73372
Longitud: 1.51044
UTM Est (X): 376124
UTM Nord (Y): 4621284

Classificació

Número de fitxa 08031 - 14
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Renaixement Popular
Segle XVI-XVIII
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Número inventari IPA: 6712
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 6214101CG7261S
Autoria de la fitxa Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme
Data de registre de la fitxa: dg., 15/11/2015 - 01:00

Descripció

Es troba ubicat entre el carrer del Carme i el carrer del Forn. Edifici de grans dimensions format per diferents cossos fruit de diferents ampliacions i restauracions al llarg del temps. Tot i aquestes modificacions, conserva encara elements exteriors amb un cert interès. Es troba a diferents alçades (a causa del desnivell dels carrers), essent la façana del carrer del Carme la que se situa més avall. Presenta doncs, planta baixa, dues plantes de pis i golfes. Els murs estan fets amb carreus irregulars de pedra disposats en filades horitzontals, on són més visibles a la façana del carrer del Carme, ja que la resta de façanes es troben arrebossades (exceptuant una part del carrer del Forn).

Al carrer del Carme s'hi poden observar els elements més interessants, i que més ens poden recordar a l'aspecte original de l'edifici. A la planta baixa, hi ha una entrada amb brancals i gran llinda de pedra. Tot just a sobre d'aquesta, hi trobem un petit arc de descàrrega. A la resta de la façana hi trobem diverses finestres senzilles, però cal destacar-n'hi algunes amb brancals esgrafiats i una amb llinda de pedra amb un arc conopial esgrafiats a tall decoratiu. Al costat d'aquesta, trobem una balustrada de pedra ben treballada, però tapiat l'espai interior, essent només visible la part exterior adossada al mur.

La façana del carrer del Forn, presenta una entrada senzilla a la planta baixa i diverses obertures repartides per la façana. Cal destacar-hi el gruix del mur que es pot observar en les obertures. La façana es troba arrebossada. Salva part del desnivell del carrer amb unes escales que condueixen a una part més elevada del carrer del Forn.

Troblem un altre accés ubicat al carrer del Carme, que dóna a un cos adossat a l'edifici principal. Presenta una entrada a la planta baixa, balcó senzill a la planta de pis, i una petita finestra a la darrera planta. La mateixa distribució es dóna al cos adossat, però tant l'accés com el balcó, són de dimensions més petites.

Història

El seu nom ens podria indicar que en aquest punt hi hagués hagut una sinagoga, ja que la casa es troba ubicada en l'antic Call Jueu de Calaf, o si més no, la zona on hi residien.



