



Edifici del carreró número 3

Vilanova del Camí

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Carreró, 3
Alçada: 299

Coordenades:

Latitud: 41.57166
Longitud: 1.63523
UTM Est (X): 386217
UTM Nord (Y): 4603119

Classificació

Número de fitxa 08302 - 21
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Popular
Segle XVII-XVIII
Estat de conservació Dolent
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 6333710CG8063S0001DD
Autoria de la fitxa Miquel Gea Bullich
Data de registre de la fitxa: dc., 02/12/2015 - 01:00

Descripció

Edifici entre mitgeres al carrer del Carreró, en ple centre històric de la vila. Està format per planta baixa i dos plantes superiors. El sostre és de teula amb el carener paral·lel a la façana principal, que s'obre a tramuntana.

L'edifici incorpora les característiques bàsiques del tipus de construcció popular propi de finals de l'època moderna. En destaca especialment la façana, que compta amb elements significatius d'aquesta arquitectura. Així, l'edifici compta amb un accés a la planta baixa amb arc pla de dovelles ben treballades. Les dues úniques finestres amb que compta en aquesta façana, una per a cadascun dels pisos superiors, són amb llinda. La fàbrica de la paret demostra múltiples refeccions en el temps, fet que demostra l'antiguitat de l'immoble. Cal destacar també el ràfec de la teulada, que encara conserva les habituals "dents de llop" pintades en alguna de les rajoles amb les que està format.





