



Edifici del Carreró, 5

Vilanova del Camí

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Carreró, 5
Alçada: 299

Coordenades:

Latitud: 41.57164
Longitud: 1.63516
UTM Est (X): 386211
UTM Nord (Y): 4603117

Classificació

Número de fitxa 08302 - 22
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Popular
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Dolent
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 6333709CG8063S0001ID

Fitxes associades:

[Edifici del carreró número 3](#)

Autoria de la fitxa Miquel Gea Bullich
Data de registre de la fitxa: dc., 02/12/2015 - 01:00

Descripció

Edifici entre mitgeres molt similar al que té a la seva dreta (el número 3, veure la fitxa corresponent). Es tracta d'un edifici format per planta baixa i dos plantes superiors, del que en destaca especialment la façana, que incorpora elements significatius de l'arquitectura popular. A la planta baixa se situa l'accés a l'immoble, amb muntants i arc de mig punt de pedra ben treballada, i una finestra a la seva esquerra. A nivell de planta primera s'obren tres finestres de diferent mida i a diferent alçada. Pel que fa a la planta segona també hi trobem tres finestres, la de l'extrem dret més petita que les altres dues.

La façana mostra multitud de refeccions. Sembla que la porta actual, atenent exclusivament a la seva tipologia constructiva, podria ser pròpia de finals del segle XVIII o ja del segle XIX.

Malauradament a l'interior s'han esfondrat teulades i trespols. A la façana hi roman part del ràfec que, com en la casa veïna, presenta les característiques "dents de llop" d'aquest tipus d'edificis.

Ens trobem amb un exemple d'arquitectura popular que ben podria ser dels més antics dins del nucli urbà de l'actual Vilanova del Camí.



