



## Forn d'obra de Cal Gras

Callús

### Ubicació

**Comarca:** Bages  
**Lloc/Adreça:** Cal Gras  
**Emplaçament** Es troba en un dels marges de Cal Gras

### Coordenades:

**Latitud:** 41.80779  
**Longitud:** 1.78401  
**UTM Est (X):** 398991  
**UTM Nord (Y):** 4629150

### Classificació

**Número de fitxa** 08038 - 82  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Element arquitectònic  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XX-XIX  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Es troba enrunat i la vegetació i les inclemències del temps amenacen en continuar la degradació sinó s'hi actua  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Obert  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08037A007000240000LF

### Fitxes associades:

[Can Gras](#)

**Autoria de la fitxa** Joan Casas Blasi  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 01/09/2008 - 02:00

### Descripció

Forn de planta circular. Les seves dimensions són d'uns 3 metres de diàmetre aproximadament i uns 4 d'alçada. Presenta les parets interiors rubefactades degut a les altes temperatures que hauria assolit. La part superior es troba a peu de camí, es pot observar una construcció de pedra de planta circular i una obertura. La coberta ha desaparegut. A la part baixa, la graella es troba desapareguda i a simple vista tan sols es pot veure la cambra de combustió, i també la boca o "preafurnium", però on s'introduïa el la llenya per a la combustió. La xemeneia tampoc és visible. Al camí d'accés al forn s'hi troben gran quantitat de fragments de terra rubefactada i maons que formarien part del forn. Es localitza en un dels marges dels camps que donen a la propietat. Pràcticament a peu de camí. Aquest forn havia estat dedicat a la producció d'obra com teules o altre tipus de material per a la construcció.

## **Història**

A mitjans del segle XIX no existia pràcticament indústria a Callús o era molt incipient, tan sols es reduïa al molí de Can Cavaller, i a diversos fons d'obra i de calç que produïen teules, rajoles, maons, etc. El de calç es troba a la Tosa que encara a principis del segle XX havia treballat, però en n'hi ha d'altres a Viladelleva, A les propietats del Cortès i Can Gras Vell, n'hi ha dos mes. El primer encara havia treballat durant la guerra. A Cal Nenus n'hi havia hagut un altre del qual no en queda cap vestigi i que fou utilitzat fins els anys 50.

## **Bibliografia**

-SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996 pp. 92



