



## Llinda de la casa número 18 del carrer Escodines

Casserres

- Comparteix:
- [Facebook](#)
- [Twitter](#)

### Ubicació

**Comarca:** Berguedà  
**Lloc/Adreça:** Carrer Escodines, 18  
**Alçada:** 613

### Coordenades:

**Latitud:** 42.01458  
**Longitud:** 1.84121  
**UTM Est (X):** 404053  
**UTM Nord (Y):** 4652044

### Classificació

**Número de fitxa:** 08049-190  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Element arquitectònic  
**Estil / època:** Modern Popular  
**Segle:** XVII  
**Any:** 1683  
**Estat de conservació:** Bo  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Estructural  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** 4122205DG0442S0001JJ  
**Autor de la fitxa:** Jordi Montlló Bolart  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 06/06/2012 - 02:00

### Descripció

Llinda de pedra amb la inscripció de l'any 1683 al mig, amb una creu al mig de la data i dues rosetes de decoració, una a cada costat. Es tracta d'una llinda re aprofitada que es va descobrir durant les obres de remodelació d'aquest habitatge durant l'any 2012 i que s'ha reutilitzat per posar a mà esquerra, a l'entrada juntament amb una pica de pedra, també descoberta durant les obres, amb una aixeta.

## **Història**

Aquest habitatge es troba en un dels punts més antics del Castrum serris, just al costat de l'Ajuntament, on es creu que hi hauria el castell. La composició de roca del subsòl no ha permès la conservació d'estrats antics que testimoniessin les successives reformes històriques. Per informació oral del senyor Ramon Bernades sabem que en aquesta darrera reforma, l'habitatge era damunt d'una bauma utilitzada com a estable pels animals que s'aguantava per una columna. Al fer moviment a causa de les obres, la roca es va esberlar i davant la imminència d'un possible ensorrament es va decidir reomplir l'espai.



