



Habitatge, carrer del Socós, 13

Centelles

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer del Socós, 13
Emplaçament A l'interior nucli urbà
Alçada: 528

Coordenades:

Latitud: 41.79681
Longitud: 2.21901
UTM Est (X): 435115
UTM Nord (Y): 4627511

Classificació

Número de fitxa 08067 - 33
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Modern Eclecticisme
Segle XVII-XXI
Any 1635
Autoria de l'element: Es desconeix
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: BCIL (PEPCHC 4-5-1995)
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 5378007DG3257N
Autoria de la fitxa Jordi Petit Gil
Data de registre de la fitxa: dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció

L'edifici fou enderrocat degut al seu lamentable estat. Tots els elements arquitectònics rellevants de l'edifici anterior van ser reaprofitats. Aquests elements són el portal, les portes laterals de la planta baixa i els tres balcons del primer pis.

Història

Les edificacions als voltants del carrer Socós es van anar produint durant tot el segle XVII. L'estat actual del número 13 és fruit de la unificació de dues o tres cases més antigues o en tot cas d'una intervenció important sobre una casa palau. Les reformes fetes a les finestres de la planta baixa són les típiques del segle XIX.

Bibliografia

- SURINYACH I PLA, Miquel. (1994). Pla especial de protecció del centre històric i dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles.
- PLADEVALL, Antoni (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de Vic.
- PLADEVALL, Antoni (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació Enciclopèdia Catalana.





