



Habitatge, Plaça Mossèn Xandri,

1

Centelles

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Plaça Mossèn Xandri, 1
Emplaçament	A l'interior nucli urbà
Alçada:	524

Coordenades:

Latitud:	41.79812
Longitud:	2.21887
UTM Est (X):	435104
UTM Nord (Y):	4627657

Classificació

Número de fitxa	08067 - 72
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Romàntic Eclecticisme
Segle	XIX
Any	1890
Autoria de l'element:	Es desconeix
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	Restaurada durant els primers anys del segle XXI
Protecció	Legal
Observacions protecció:	BCIL (PEPCHC 4-5-1995)
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	5279011DG3257N0001ZO
Autoria de la fitxa	Jordi Petit Gil
Data de registre de la fitxa:	dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció

Edifici plurifamiliar entre parets mitgeres de planta baixa i tres pisos d'alçada. La planta baixa té dues obertures que són la porta i la finestra d'una botiga, al primer pis també hi ha dues obertures, una a un balcó i l'altre és una finestra, la segona planta en canvi té només dues petites finestres, la tercera era una antiga porxada de golfes que ha estat tancada i aprofitada com a vivenda. La coberta és de teula aràbiga a dos vessants i un tram de terrassa al carrer de Santa Anna.

Observacions:

L'any 1948 l'arquitecte Joaquim Sallés va fer unes reformes a la planta baixa i va afegir una galeria.

Història

L'edifici actual prové de l'agrupament de dues cases fet entre finals del segle XIX i principis del XX. Les cases anteriors provenien del segle XVI, època en la que Lluís I va reorganitzar tota la població.

Bibliografia

- SURINYACH I PLA, Miquel. (1994). Pla especial de protecció del centre històric i dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles.
- PLADEVALL, Antoni (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de Vic.
- PLADEVALL, Antoni (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació Enciclopèdia Catalana.



