



Forn de calç a Santa Magdalena de Vilarestau

Centelles

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Santa Margarida de Vilarestau
Emplaçament	Davant de Santa Margarida de Vilarestau. A sobre els Cingles de Bertí
Alçada:	673

Coordenades:

Latitud:	41.7756
Longitud:	2.23219
UTM Est (X):	436189
UTM Nord (Y):	4625147

Classificació

Número de fitxa	08067 - 251
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Jaciment arqueològic
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX
Autoria de l'element:	Es desconeix
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Convindria fer una excavació als voltants de l'ermita per poder determinar bé l'estructura.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08066A005000110000UO
Autoria de la fitxa	Jordi Petit Gil
Data de registre de la fitxa:	dc., 25/03/2009 - 01:00

Descripció

Al costat de les restes de l'església de Santa Margarida de Vilarestau i trobem les restes del que sembla que hagués estat un forn de calç, potser per construir o arreglar la pròpia ermita. Actualment costa molt de veure degut a la vegetació i a les restes caigudes de la pròpia ermita.

Història

Sembla ser que durant una de les reparacions que va patir l'església entre el segle XVIII i XIX es va construir un forn de calç per poder arreglar les parets. Cap a finals del segle XIX l'església va ser abandonada quedant també el forn abandonat i sense ús.

