



Edificacions del carrer Canigó

Corbera de Llobregat

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: C/ Canigó, 1-39
Emplaçament Part alta del nucli urbà de la vila

Coordenades:

Latitud: 41.41782
Longitud: 1.92121
UTM Est (X): 409847
UTM Nord (Y): 4585702

Classificació

Número de fitxa 08072-51
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Conjunt arquitectònic
Estil / època: Contemporani
Segle XVIII-XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: En general bo, però hi ha alguna vivenda, com la del núm 17, en estat ruïnós. Les cases que s'han restaurat ho han fet seguint l'estil del carrer, però hi ha elements dissonants, com antenes parabòliques o aparells d'aire condicionat a alguna façana.

Protecció Legal
Observacions protecció: Catàleg Municipal, 2005, núm. 51
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Diversos

Fitxes associades:

[Cal Passasserres](#)

[Cal Bessó](#)

[Cal Dèvil](#)

[Cal Rei](#)

Autoria de la fitxa
Data de registre de la fitxa:

Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
dt., 15/02/2005 - 01:00

Descripció

Conjunt d'habitatges seguint el traçat irregular del carrer. No segueixen una tipologia específica: hi ha antigues cases rurals, edificis de gust modernista.. En general, hi ha cases construïdes amb pedra molera vermella amb ampits i llindes de pedra picada, i la majoria tenen algun element que per si sol és digne de ser conservat.

Història

En algunes de les cases del conjunt hi figuren les inscripcions de dates que situen la seva construcció durant els segles XVIII, XIX i XX.

Bibliografia

RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

