



Banc de pedra molera del carrer Canigó

Corbera de Llobregat

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: C/ Canigó, 31
Emplaçament Part alta del nucli urbà de la vila

Coordenades:

Latitud: 41.41792
Longitud: 1.92149
UTM Est (X): 409870
UTM Nord (Y): 4585713

Classificació

Número de fitxa 08072-113
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Contemporani
Segle XIX-XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: El peu està molt mixtificat
Protecció Legal
Observacions protecció: Catàleg Municipal, 2005, núm. 87
Accés Fàcil
Ús actual: Social
Titularitat Pública
Titular: Ajuntament de Corbera de Llobregat. C/ la Pau, 5. Corbera de Llobregat

Fitxes associades:

[Edificacions del carrer Canigó](#)

Autoria de la fitxa Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
Data de registre de la fitxa: dc., 16/02/2005 - 01:00

Descripció

Dos bancs adossats a la façana del C/ Canigó, 31, a banda i banda de la porta. Originalment eren de pedra molera, però han estat molt mixtificats i el seu estat original només pot deduir-se.

Bibliografia

RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

