



Cal Saló

L'Espunyola

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: A la zona sud-est del municipi
Emplaçament Agafar el creuament del Corral de Canudas, al km. 3,1 de la Bv-4131, és a poca distància.

Coordenades:

Latitud: 42.03394
Longitud: 1.79107
UTM Est (X): 399932
UTM Nord (Y): 4654251

Classificació

Número de fitxa 08078 - 93
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Està abandonada i algunes parts estan en procés d'enrunament.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08077A008000310000HL
Autoria de la fitxa Sara Simon Vilardaga
Data de registre de la fitxa: dl., 12/07/2010 - 02:00

Descripció

La casa està situada en una zona de camps de conreu i al costat d'una petita rasa que s'inicia al sud-est de la casa i que desaigua a la riera de Sant Quintí. És una petita caseta de planta rectangular amb les runes d'un annex al mur posterior, actualment la casa està deshabitada i en mal estat de conservació. Consta de planta baixa i primera, té teulada a dues vessants amb el carener orientat perpendicular a la façana principal que obra cap al sud-est. L'edifici està bastit amb murs de paredat format per carreus desbastats junt amb algunes pedres irregulars, i a les cantoneres carreus ben tallats i polits. Les obertures estan distribuïdes de manera regular i simètrica a la façana principal, són fetes amb contorn de maó massís, excepte alguna de la part posterior que és feta amb contorn de carreus de pedra. És probable que la part sud-oest de l'estructura hagués estat utilitzada com a paller a nivell de la planta primera, ja que presenta a la façana principal i posterior un espai que defineix una gran obertura tancat amb maó massís.

Història

No tenim cap referència documental sobre Cal Saló. La casa forma part de la propietat de la masia el Corral de Canudas. Per les característiques de la construcció podria tractar-se d'una caseta del segle XIX.

