



## Cal Casals

Font-rubí

### Ubicació

**Comarca:** Alt Penedès  
**Emplaçament** Camí que arrenca del km 6,9 de la Ctra. BV-2127  
**Alçada:** 276

### Coordenades:

**Latitud:** 41.40092  
**Longitud:** 1.66463  
**UTM Est (X):** 388375  
**UTM Nord (Y):** 4584125

### Classificació

**Número de fitxa** 08085 - 169  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Popular Contemporani  
**Segle** XIX  
**Estat de conservació** Regular  
**Notes de conservació:** L'edifici presenta alguna esquerda important, especialment a la façana de ponent.  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08084A02200008  
**Autoria de la fitxa** Miquel Gea i Bullich  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 24/09/2013 - 02:00

### Descripció

Casa d'estil popular de planta rectangular, coberta de teula àrab de dos aiguavessos i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia. L'habitatge s'articula en planta baixa i planta pis. La composició de la façana és simètrica. A la planta baixa hi ha dos accessos, ambdós amb arc escarser de pedra, tot i que un d'ells es reforçà amb un llinda pla. A la planta pis hi trobem dos balcons amb obertura allindada, un d'ells ampitador. Ambdós tenen barana de ferro de barres simples. Centrat en aquest primer pis hi trobem un rellotge de sol que ha merescut un tractament diferenciat. Finalment, pel que fa a la façana principal, al nivell corresponent a les golfes hi trobem dues finestres rectangulars paral·leles i dues obertures cegues amb arc escarser de maó. Aquestes obertures les trobem al voltant de tot l'edifici i desconeixem si, en origen, restaven obertes per assegurar una bona ventilació de les golfes.

### **Observacions:**

L'edifici actualment es troba deshabitat, si bé conserva encara la coberta. Si no es fa un manteniment de les esquerdes que comencen a aparèixer (especialment a la façana de ponent) l'edifici corre un greu perill d'esdevenir una ruïna en poc temps.

La tipologia constructiva de l'edifici, amb arcs escarsers de pedra ben treballada, fa pensar en una cronologia constructiva que s'ha de situar dins del segle XIX.

