



## Casa de F.B.

Granollers

### Ubicació

**Comarca:** Vallès Oriental  
**Lloc/Adreça:** Carrer de les Travesseres, 12 - passatge de Catalunya s/n, 08400-GRANOLLERS  
**Emplaçament:** Al nucli antic de Granollers

### Coordenades:

**Latitud:** 41.60931  
**Longitud:** 2.28729  
**UTM Est (X):** 440615  
**UTM Nord (Y):** 4606645

### Classificació

**Número de fitxa:** 08096-57  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia:** Edifici  
**Estil / època:** Modern Contemporani Popular  
**Segle:** XIX  
**Any:** 1870  
**Estat de conservació:** Dolent  
**Notes de conservació:** La casa es troba intacta tal qual es va construir al segle XIX  
**Protecció:** Inexistent  
**Accés:** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat:** Privada  
**Titular:** Gestoria Graner. Plaça Maluquer i Salvador. 08400-GRANOLLERS  
**Autor de la fitxa:** ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo  
**Data de registre de la fitxa:** dt., 01/01/2002 - 01:00

### Descripció

L'edifici travessa de banda a banda des de Travesseres fins el passatge de Catalunya. Es tracta d'un edifici de planta baixa i pis amb coberta doble vessant amb ràfec que corona la façana de paredat comú. La façana està composta en dos eixos. El central està format

per una gran entrada per carruatges coberta amb arc escarser, sobre de la que hi ha un balcó amb barana de barrots, en el que es pot observar a les brèndoles la decoració d'un carner, la data 1870 i les lletres FB. El segon eix està format per una porta amb remat de finestra, típica del segle XIX. Per la part posterior, la que dona al passatge de Catalunya, aquesta casa presenta embotits a un i altre costat de la porta posterior de carruatges, sengles remats decoratius d'estil clàssic de pilastres acabades en boles fetes en granit, molt probablement reaprofitades. La de l'esquerra presenta inscrita a la bola les lletres MA i la de la dreta JHS. La construcció és de totxo i un muntant de finestra amb els llocs per encastar-hi la reixa que s'aprofita com a elements constructiu.

### **Observacions:**

Cal vigilar atentament tant la reixa com els elements de pedra de la porta posterior doncs poden desaparèixer.

## **Història**

Els propietaris de la casa es dedicaven a netejar i curtir pells de bé (informació oral d'un veí)



