



Murs de delimitació del Camí Baix

Malgrat de Mar

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: Mines de Can Palomeres
Emplaçament Al marge nord del Camí Baix

Coordenades:

Latitud: 41.64896
Longitud: 2.72454
UTM Est (X): 477062
UTM Nord (Y): 4610838

Classificació

Número de fitxa 08110 - 63
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Presenta cert estat de deteriorament.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Estructural
Titularitat Privada
Titular: 08109A001000610000QA
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
Data de registre de la fitxa: dj., 02/11/2017 - 01:00

Descripció

Restes de murs situats al marge nord del Camí Baix, entre les boques de les mines 4 i 7. Es tracta de trams discontinus de poca alçada, fets de pedra lligada amb morter. Algunes parts estan parcialment cobertes de sediments i tapades per la vegetació.

Observacions:

A l'Inventari dels elements conservats de l'Estudi Arqueològic de les Mines de Can Palomeres està identificada amb el número de fitxa 6.

Història

La riquesa mineral de la muntanya de Can Palomeres va propiciar que almenys des de l'època moderna s'hi explotés l'extracció del ferro. A principi del segle XX s'hi va implantar un projecte de gran abast, en què a través de les nombroses mines que s'obriren a la muntanya es transportava el ferro fins al mar, on es carregava als vaixells. El projecte el va iniciar la companyia Mines de Fer de Malgrat l'any 1909 i va funcionar a ple rendiment tan sols fins el 1914. La concessió va canviar de mans en diverses ocasions però les mines, tot i alguns intents de reprendre l'activitat, no van tornar a ser explotades.

Bibliografia

LLINÀS, J. (2015). Mines de Can Palomeres (Malgrat, Maresme). Estudi arqueològic. Malgrat de Mar: Ajuntament de Malgrat de Mar.

