



Cal Circuns

Montclar

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: Veïnat del Casó
Emplaçament Camí de Montmajor direcció El Casó, desviament a Cal Dominguet.

Coordenades:

Latitud: 42.02506
Longitud: 1.75915
UTM Est (X): 397275
UTM Nord (Y): 4653303

Classificació

Número de fitxa 08130 - 83
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 000901000CG43C
Autoria de la fitxa María del Agua Cortés Elía
Data de registre de la fitxa: dg., 15/01/2017 - 01:00

Descripció

Masia de planta rectangular coberta amb teulada a doble vessant de teula àrab amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a migdia. Està estructurada en planta baixa, dos pisos i golfes sota teulada. Els murs són de grans carreus de pedra sense treballar units amb morter, amb cantoneres escairades. Les

obertures són allindades i de petites dimensions, distribuïdes de forma aleatòria a excepció de les de la façana de migdia, i totes de maó amb arc de descàrrega. La façana principal és simètrica, amb porta central d'arc escarser de pedra i finestra a cada banda, balcó central i finestra a cada banda al primer pis, tres finestres al segon pis, i obertura central a les golfes de forma romboïdal. La façana de tramuntana presenta també estructura simètrica, però la porta principal és amb llinda de maó amb arc de descàrrega i amb una finestra llarga al centre de cada pis. A prop de la casa hi ha un pou.

Observacions:

També s'anomena El Circuns.

Història

La casa surt al llistat del registre de "Casas de campo y aforados de guerra" de 1856: Circuns.

Bibliografia

"Registro de las casas de campo de cada distrito y de los aforados de guerra". 1856. Document original. ACB.

